

Till:

Dagstorpsortens Rf
Årsmötet 2016-03-01

Motion nr 2

Ang: Underhåll av Dagstorps Rfs ridhus *underlag*

Under hösten har underlagets skick i Dagstorps Rfs båda ridhus försämrats avsevärt. Speciellt i det lilla ridhuset ligger snart allt underlag från "spåret" som en vall längs sargen. Men även i stora ridhuset finns samma tendenser. Detta innebär att hästar som rids på spåret kommer att ha en ökad risk för skador. Det är tråkigt att se denna nedgång i standard på den anläggning som vi tidigare kunnat vara väldigt stolta över och inte vara rädd för underlagsrelaterade skador. Kostnaden för anläggningskortet har inte reducerats från den relativt höga ökning som kom 2015 vilket ev skulle motivera en minskad/försämrad skötsel.

Vi föreslår att:

-styrlesen undersöker hur samt hur ofta ridhusunderlagen måste skötas för att standarden ska hållas på minst samma nivå som vintern 2015

-styrelsen ser till att ridhusen blir skötta på korrekt sätt

Bilaga: Fotografier

Hofterup 20160125

Göte

Göte Petersson

Ann-Charlotta Arvell

Ann-Charlotta Arvell

Christina Fredriksson

Christina Fredriksson

Emma Persson
Emma Persson

Stafvele Victoria Fredriksson


Bilderna nedan är tagna den 26/1 2016 kl 09:30 i Lilla ridhuset. Det är nysladdat men mycket av underlaget ligger upp mot sargen. Endast ute i hörnen och en bit längs norra långsidan (där det börjats lyfta bort underlaget mot sargen) ser man att underlaget möter sargen vinkelrätt.



Här syns ca 25-30cm av sargens rödaktiga nederdel. Bilden tagen några meter in på norra långsidan efter hörnet med skottkärror.



Här syns bara 5 -7 cm av ridhussargens rödaktiga del. Bilden tagen på norra långsidan strax under spegeln.



Ett försök till förtydligande av hur hög vallen mot sargen är genom att fotografera grepen stående "i spåret".